

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20210331-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Leistungsorte:

- Aussenanlage**
- Deichmann SE Schuhe**
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG**
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG**
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG**
- Takko ModeMarkt GmbH**
-

Art der Arbeiten:

Monatliche Routine, Sprinkler-Tests, Test der Strömungs-Melder.
Deichmann & Takko ist geschlossen. Konzessionäre: Hair-Express, Nagel-Studio und Boutique geschlossen.
Die Fa. Nohl war leider ohne Termin-Abstimmung zur Wartung der Wand-Hydranten vor Ort.
Herr Jackelen hat freundlicherweise die Betreuung adhoc übernommen.

OBI:

TAV weiterhin ausser Betrieb.

Dänisches Bettenlager:

Deckstrahler hängt weiterhin wegen Feuchtigkeitsschaden aus Doppeldecke.

Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

Deichmann: Lüftungsanlage meldet Fehler.

Takko: Strang der Sprinkler-Anlage ist weiterhin wegen des Frostschadens unterbrochen, wovon auch der DM-Markt betroffen ist.

DM-Markt:

Branschutztür mit 2 Flügeln vom Wareneingang zur Laderampe defekt:

Siehe Bericht 25.11.2020

Kaufland: Hoher Wasserverlust scheint behoben.

KL-Melder löst keinen Alarm an der BMA aus. Auch die gelbe Aussenleuchte reagiert nicht.

NAV: Rote Sensoren-Leuchte reagiert nicht. Alarm an BMA wird nicht ausgelöst.

TAV: Löst sehr früh Alarm aus, kurz oberhalb von Betrieb, aber weit unter Closed.

Wasser-Pumpe: Linker Manometer weiterhin defekt.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
31.03.2021			Bernd Schnädelbach
31.03.2021			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung