

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20210414-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine,

Sprinkler-Tests

Konzessionäre: Hair-Express und Boutique geschlossen.

OBI:

TAV weiterhin ausser Betrieb.

Auffrischungs-Markierung der Behinderten-Parkplätze wurde nachgeholt, aber optisch nicht so ansprechend, wie beim Kaufland.

Dänisches Bettenlager:

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

Hängender Deckstrahler wurde durch einen Elektriker des Mieters wieder befestigt, aber der ursächliche Feuchtigkeitsschaden (fach-fremd) natürlich nicht.

Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

Kaufland:

TAV löst den Alarm sehr früh aus.

Manometer an der TAV zeigt viel zu hohen Druck an. ca. 9,5 statt 3,5 Bar.

Wasserverlust im Wassertank diese Woche wieder normal.

Bäcker: Lüftungsanlage meldet Störung.

Takko und der DM-Markt weiterhin von der TAV abgeschnitten.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
14.04.2021	12:30	20:05	Bernd Schnädelbach
14.04.2021			

Schnädelbach *j.A. Voß*
Bernd Schnädelbach Kunde bestätigt Ausführung