

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20210428-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann SE Schuhe
- ☐ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☐ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☐ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☐ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐ _____

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine,
Sprinkler-Tests
Konzessionäre: Hair-Express und Boutique geschlossen.

Sträucher entlang der Strasse zu den Wareneingängen entfernt.

OBI:

TAV weiterhin ausser Betrieb.

Dänisches Bettenlager:

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

Kaufland:

TAV löst den Alarm sehr früh aus.
Manometer an der TAV zeigt viel zu hohen Druck an. ca. 9,5 statt 3,5 Bar.
Wasserverlust im Wassertank diese Woche im mittleren Bereich.

Takko und der DM-Markt weiterhin von der TAV abgeschnitten.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
28.04.2021			Bernd Schnädelbach
28.04.2021			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung