

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20210506-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark



## Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine,  
Sprinkler-Tests

Konzessionäre: Boutique geschlossen. Friseur hat wieder geöffnet.

### OBI:

TAV weiterhin ausser Betrieb.

### Dänisches Bettenlager:

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört. Bei Nohl angemahnt.  
Wasser-Ablauf im Lager stinkt recht stark.

Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

### Kaufland:

Heizung: Wasser aufgefüllt. 3 Vorlauf-Thermometer auf unter 20 Grad und Pumpen außer Betrieb. Info-Damen klagen über Kälte.

TAV löst den Alarm sehr früh aus. Bei Nohl angemahnt.

Manometer an der TAV zeigt viel zu hohen Druck an. ca. 9,5 statt 3,5 Bar. Bei Nohl angemahnt.

Wasserverlust im Wassertank diese Woche im normalen Bereich.

Takko und der DM-Markt weiterhin von der TAV abgeschnitten.

### BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- EKZ Rödermark
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- 

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
06.05.2021			Bernd Schnädelbach
06.05.2021			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung