

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20210526-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann SE Schuhe
- ☐ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☐ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☐ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☐ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐ _____

☐

Art der Arbeiten:

Monatliche Routine, Sprinkler-Tests, Test der Strömungs-Melder.
Konzessionäre: Boutique geschlossen.
Fa. Nohl: Termin, um Gewährleistungs-Mängel aufzunehmen bzw. zu dokumentieren.
OBI:
TAV weiterhin ausser Betrieb. Doppelschloss in Brandschutztür zur Sprinkler-Anlage getauscht.
Dänisches Bettenlager:
Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.
Deichmann: Lüftungsanlage meldet Fehler.
Takko: Strang der Sprinkler-Anlage ist weiterhin wegen des Frostschadens unterbrochen, wovon auch der DM-Markt betroffen ist.
DM-Markt:
Branschutztür mit 2 Flügeln vom Wareneingang zur Laderampe defekt:
Siehe Bericht 25.11.2020
Kaufland:
Bäcker: Lüftungsanlage zu kalt.
Normaler Wasserverlust in Tank.
KL-Melder lässt die gelbe Aussenleuchte nicht reagieren.
NAV: Rote Sensoren-Leuchte reagiert nicht. Alarm an BMA wird nicht ausgelöst.
TAV: Löst sehr früh Alarm aus, kurz oberhalb von Betrieb, aber weit unter Closed.
Wasser-Pumpe: Linker Manometer heute repariert.
BMA:
Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
26.05.2021			Bernd Schnädelbach
26.05.2021			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung