

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20210602-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☒ Aussenanlage
- ☒ Deichmann SE Schuhe
- ☒ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☒ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☒ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☒ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐

☐

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine,
Sprinkler-Tests

OBI:

TAV weiterhin ausser Betrieb

Rolltor Markt ==> Wareneingang weiterhin defekt, weil die Techniker am 20.05. falsche Teile dabei hatten.

Deichmann:

Lüftungsanlage zeigt weiterhin eine Störung.

Dänisches Bettenlager:

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 16 deaktiviert.

Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

Kaufland:

Türschloss im Kunden-Herren-WC getauscht.

TAV löst den Alarm sehr früh aus.

Manometer an der TAV zeigt viel zu hohen Druck an. ca. 9,5 statt 3,5 Bar.

Wasserverlust im Wassertank diese Woche wieder sehr hoch.

Takko und der DM-Markt weiterhin von der TAV abgeschnitten.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
02.06.2021	12:25	20:35	Bernd Schnädelbach
02.06.2021			

Anschrift der Filiale
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 / 48 78 10
Telefax 0 60 74 / 48 76 14 19

64705

Schnädelbach
Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung
Filiale Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
Rödelstraße 35, 74172 Neckarsulm