

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitschein-Nr. 20210609-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann SE Schuhe
- ☐ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☐ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☐

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

OBI:

TAV weiterhin ausser Betrieb

Rolltor Markt ==> Wareneingang weiterhin defekt, weil die Techniker am 20.05. falsche Teile dabei hatten.

3 Automatik-Türen defekt. Zur Freifläche: muss stromlos gemacht werden, um sie Abends manuell abschließen zu können. Zur Freifläche Garten: maschinelle Schliessung braucht x Anläufe, bis es klappt. Mittlere Tür zu Freifläche: linke Glasscheibe grossflächig gesprungen.

Wareneingang: Blitzableiter durchgetrennt. Rohr zur Entlüftungseinheit der TAV ist die Führung stark gebogen.

WC läuft schwer / langsam ab.

Deichmann:

Lüftungsanlage zeigt weiterhin eine Störung.

Dänisches Bettenlager:

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 16 deaktiviert.

Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

Kaufland:

Ablaufbecken auf der TAV-Seite feucht, was auch eine Undichtigkeit schließen lässt.

TAV löst den Alarm sehr früh aus.

Manometer an der TAV zeigt viel zu hohen Druck an. ca. 9,5 statt 3,5 Bar.

Wasserverlust im Wassertank diese Woche normal hoch.

Takko und der DM-Markt weiterhin von der TAV abgeschnitten.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
09.06.2021	12:10	20:45	Bernd Schnädelbach
09.06.2021			

64705

Anschh der Fülle
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Str. 13, 15 und 17
93322 Rödermark
Telefon 0 60 74 / 40 78 10
Telefax 0 60 74 / 40 78 14 19

Bernd Schnädelbach
Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung