

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20210714-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- _____

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

Fa. Nohl erschien unangekündigt, um die Wand-Hydranten zu warten. Erheblicher Aufwand mit Hilfe von den Marktleitern und Herrn Jackelen die BMAs abzuschalten, abzumelden und Zugang zu den Sprinkler-Räumen zu ermöglichen.

17 von 21 wurden gewartet. Für die anderen 4 Hydranten reichte die Zeit nicht mehr.

BMZs: Die Protokoll-Bücher waren verschwunden und wurden durch Zufall wieder gefunden.

OBI:

TAV weiterhin ausser Betrieb

Deichmann:

Lüftungsanlage zeigt weiterhin eine Störung.

Dänisches Bettenlager:

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

Kaufland:

Lüftung: WISAG-Techniker bei der Problem-Suche erfolgreich geholfen. Probleme konnten aber nur bedingt behoben werden. Es wird noch ein Elektriker gebraucht.

Ablaufbecken auf der TAV-Seite feucht, was auch eine Undichtigkeit schließen lässt.

TAV in provisorischem Betrieb. Austausch einer Platte erforderlich.

Wasserverlust im Wassertank diese Woche leicht erhöht.

Takko und der DM-Markt weiterhin von der TAV abgeschnitten.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

DM-Markt: Termin mit der Feuerwehr wegen Bauschließung.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
14.07.2021			Bernd Schnädelbach
14.07.2021			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung