

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20210810-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

☐ dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann SE Schuhe
- ☐ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☐ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☐ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☐ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐
- ☐

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests
Bereitschaft für Fa. Nohl ab 07:00 Uhr. Anschließend Termin vor Ort.
OBI:
TAV weiterhin ausser Betrieb.
Deichmann:
Lüftungsanlage zeigt weiterhin eine Störung.
Dänisches Bettenlager:
Fluchtweg zwischen Sprinkler-Anlage und Ausgang nach Umbau bedenklich.
Fluchtweg zwischen Kasse und Ausgang nach Umbau bedenklich.
Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.
BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.
Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.
Kaufland:
Geprüft, ob die Leuchtmittel der Aussengirlande austauschbar sind.
Lüftung: Einsatz des Elektrikers steht noch aus.
Ablaufbecken auf der TAV-Seite feucht, was auch eine Undichtigkeit schließen läßt.
TAV in provisorischem Betrieb. Austausch einer Platte erforderlich.
Wasserverlust im Wassertank diese Woche normal.
Takko und der DM-Markt weiterhin von der TAV abgeschnitten.
BMA:
Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.
DM-Markt:

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
10.08.2021			Bernd Schnädelbach
10.08.2021			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung