

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20210916-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

☐ dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann SE Schuhe
- ☐ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☐ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☐ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☐ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐
- ☐

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests
Mögliche Strom-Einspeise-Punkte für Kennzeichen-Erkennung sondiert.
OBI:
KEIN defektes Schiebe-Lauftor im WE feststellen können. Auch den Kollegen dort ist nichts bekannt.
Der auf dem Bild gezeigte Bereich konnte nicht ausfindig gemacht werden.
TAV weiterhin ausser Betrieb.
Deichmann:
Lüftungsanlage zeigt weiterhin eine Störung.
Dänisches Bettenlager:
Junge Leute haben heute Abend die Außenwand (Putz) beschädigt.
Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.
BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.
Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.
Kaufland:
TAV: seit KW 34 wieder erhöhter Druck (7,5 statt 3,5) auf 2. Manometer.
Lüftung: Einsatz des Elektrikers steht noch aus.
Ablaufbecken auf der TAV-Seite feucht, was auch eine Undichtigkeit schließen lässt.
TAV in provisorischem Betrieb. Austausch einer Platte erforderlich.
Wasserverlust im Wassertank diese Woche im normalen Bereich.
BMA:
Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.
DM-Markt:

Fahrradständer weiterhin defekt.	
Menge / Einheit	Material
Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.	

Datum:	von:	bis:	Monteur:
16.09.2021			Bernd Schnädelbach
16.09.2021			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung