

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20210922-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

Mögliche Strom-Einspeise-Punkte für Kennzeichen-Erkennung einem Elektriker vorgestellt.

OBI:

Defekte Schiebe-Lauftore im WE sind die Seiten-Tore, welche mangels Nutzung fest-sitzen bzw. -gerostet sind.

Mehrere Fenster im I. OG haken bzw. können nicht mehr geöffnet werden, davon ein Notausgang.

TAV weiterhin ausser Betrieb.

Deichmann:

Lüftungsanlage zeigt weiterhin eine Störung.

Dänisches Bettenlager:

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

Kaufland:

TAV: seit KW 34 wieder erhöhter Druck (7,5 statt 3,5) auf 2. Manometer.

Lüftung: Einsatz des Elektrikers steht noch aus.

Ablaufbecken auf der TAV-Seite feucht, was auch eine Undichtigkeit schließen lässt.

TAV in provisorischem Betrieb. Austausch einer Platte erforderlich.

Wasserverlust im Wassertank diese Woche im normalen Bereich.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

DM-Markt:

Fahrradständer weiterhin defekt.

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.

Leistungsorte:

- Aussenanlage
 - Deichmann SE Schuhe
 - Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
 - Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
 - OBI GmbH & Co. Deutschland KG
 - Takko ModeMarkt GmbH
- DM-Markt

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
22.09.2021	12:05	20:15	Bernd Schnädelbach
22.09.2021			

Schnädelbach 64705

Bernd Schnädelbach

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 06074/407810
Kundenbestätigung Ausführung
Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Rödermark 35 63322 Rödermark