

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20210929-2

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-

Art der Arbeiten:

Monatliche Routine, Sprinkler-Tests, Test der Strömungs-Melder.

OBI:

Automatik-Tür im Garten-Center ganz rechts erneut defekt. Meldung an Fa. Bischoff erfolgt morgen.
TAV weiterhin ausser Betrieb. Neuer kommisarischer Marktleiter, der eine Mängelliste angefordert hat.

Dänisches Bettenlager:

Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

Deichmann: Lüftungsanlage meldet keinen Fehler mehr.

Takko:

DM-Markt:

Kaufland:

Alle Leuchten an der Sprinkler-Steuerung leuchten schwach rot. Die Anlage reagiert allerdings normal.

Vermutlich ein schwacher Kriechstrom an den Leuchten.

Druck an der Trocken-Anlage zu hoch, mit ca. 7,3 bar.

Normaler Wasserverlust in Tank.

KL-Melder lässt die gelbe Aussenleuchte nicht reagieren.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41/2020 abgeschaltet.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
29.09.2021			Bernd Schnädelbach
29.09.2021			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung