

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20211006-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☒ Aussenanlage
- ☒ Deichmann SE Schuhe
- ☒ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☒ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☒ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☒ Takko ModeMarkt GmbH
- ☒ DM-Markt



Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

OBI:

TAV weiterhin ausser Betrieb.

Schließzylinder wegen abgebrochenem Schlüssel aufgebohrt und entfernt.

Deichmann:

Lüftungsanlage zeigt weiterhin eine Störung.

Dänisches Bettenlager:

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

Kaufland:

TAV: funktioniert wieder einwandfrei.

Ablaufbecken auf der TAV-Seite feucht, was auch eine Undichtigkeit schließen läßt.

Wasserverlust im Wassertank diese Woche im normalen Bereich.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.

OBI: Automatik-Tür aus nach 2. Techniker-Besuch weiterhin defekt. Kaufland: Fahrrad-Diebstahl-Schloss mit Flex geschnitten.

Menge / Einheit	Material

64705

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 / 40 78 10
Telefax 0 60 74 / 40 78 14 19

Datum:	von:	bis:	Monteur:
06.10.2021	14:55	21:00	Bernd Schnädelbach
06.10.2021			

Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Fötestraße 11, 74172 Neckarsulm
Schnädelbach
Bernd Schnädelbach Kunde bestätigt Ausführung