

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20211103-1

**Objekt:**

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

**Leistungsorte:**

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
- \_\_\_\_\_

**Art der Arbeiten:**

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

OBI:

TAV weiterhin ausser Betrieb. Reparatur für den 11. Nov. 08:30 Uhr geplant.

Seiten-Rolltore lassen sich weiterhin nicht zu öffnen.

Deichmann:

Lüftungsanlage zeigt weiterhin eine Störung.

Dänisches Bettenlager:

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

Kaufland:

Für mehrere Konzessionäre Stromzähler abgelesen. Im Friseur hat der Mieter erneut gewechselt.

Ablaufbecken auf der TAV-Seite feucht, was auch eine Undichtigkeit schließen lässt.

Wasserverlust im Wassertank diese Woche wieder sehr hoch.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
03.11.2021			Bernd Schnädelbach
03.11.2021			

\_\_\_\_\_  
Bernd Schnädelbach

\_\_\_\_\_  
Kunde bestätigt Ausführung