

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitschein-Nr. 20211125-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-
-

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

OBI:

Seiten-Rolltore lassen sich weiterhin nicht zu öffnen.

Deichmann:

Lüftungsanlage zeigt weiterhin eine Störung.

Dänisches Bettenlager:

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

Kaufland:

Sozial-Räume: hier wurde das Heizungs-Problem bislang nicht angegangen, obwohl der Techniker vor Ort darauf aufmerksam gemacht wurde.

Apotheke: Heizungs-Problem am Tür-Schleier ist behoben.

Beim Friseur läuft die Lüftung auch wieder normal.

Ablaufbecken auf der TAV-Seite feucht, was auch eine Undichtigkeit schließen lässt.

Wasserverlust im Wassertank diese Woche wieder normal.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.

24.11.2021: Noteinsetz Loch im Rohr der TAV Kaufland

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
25.11.2021	14:00	19:30	Bernd Schnädelbach
24.11.2021	09:00	13:45	— —

64705
Schnädelbach
Bernd Schnädelbach
Rödelstraße 35, 74172 Neckarsulm

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 1 40 78 10
Klinke Bestattung