

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20211202-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

☐ dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

## Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann SE Schuhe
- ☐ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☐ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☐ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☐ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐
- ☐

## Art der Arbeiten:

Monatliche Routine, Sprinkler-Tests, Test der Strömungs-Wächter.  
Die Fa. Nohl hat die TAV im Kaufland gewartet und der Sub die defekten Hydranten repariert.  
Entgegen der Ankündigung wurde das durchgerostete Rohr im Kaufland nicht getauscht.  
OBI: Herr Ivanov ist der neue feste Markt-Leiter.  
Dänisches Bettenlager:  
Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.  
Deichmann: Lüftungsanlage meldet wieder Fehler.  
Takko:  
DM-Markt:  
Kaufland:  
Heute war der WISAG-Elektriker vor Ort, um das Strom-Kabel für den weißen Container umzuklemmen.  
Nachdem sich herausgestellt hatte, dass weit mehr als die angekündigten  
4 Stromkreise im Markt abzuschalten wären, haben wir die Aktion abgebrochen und der  
Kollege wird die Arbeit an einem anderen Tag morgens vor 07:00 Uhr durchführen.  
Handtrockner im Kunden-Herren-WC repariert. Beleuchtung an der Obst-Theke wieder  
zum Leuchten gebracht.  
Normaler Wasserverlust in Tank.  
KL-Melder lässt die gelbe Aussenleuchte weiterhin nicht reagieren.  
BMA:  
Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41/2020 abgeschaltet.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
02.12.2021			Bernd Schnädelbach
02.12.2021			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung