

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20211208-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

## Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann SE Schuhe
- ☐ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☐ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☐ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☐ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐ \_\_\_\_\_

☐

## Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

OBI:

Seiten-Rolltore lassen sich weiterhin nicht zu öffnen.

Schloss auf dem Dach zum Archiv-Raum defekt. Der Zylinder ist in Ordnung, lässt sich etwas hakelig, aber dennoch gut schließen. Der Defekt scheint im Schloss selbst zu liegen.

Auflaufblech des rechten automatischen Schiebetores ist mal wieder aus den Angeln gerissen.

Muß grundlegend saniert werden. Die letzte etwas spartanische Reparatur hat nicht lange gehalten.

Blitz-Ableiter wurde sauber umgesetzt und neu befestigt.

Deichmann:

Lüftungsanlage zeigt weiterhin eine Störung.

Dänisches Bettenlager:

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

Kaufland:

Kunden-WC die Wasserspülung repariert.

Sozial-Räume: hier wurde das Heizungs-Problem zwischenzeitlich behoben.

Ablaufbecken auf der TAV-Seite feucht, was auch eine Undichtigkeit schließen läßt.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
08.12.2021			Bernd Schnädelbach
08.12.2021			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung