

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20211222-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

OBI:

Bitte um Freigabe das Auflaufblech des rechten automatischen Schiebetores im Wareneingang sanieren zu lassen.

Deichmann:

Lüftungsanlage zeigt weiterhin eine Störung.

Dänisches Bettenlager:

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

Kaufland:

Sensor am Wasserzulauf hat wieder irgendwann angeschlagen und eine Störung ausgelöst. Wieder konnte keine Ursache ermittelt werden. Sensor geprüft und zurückgesetzt.

Ablaufbecken auf der TAV-Seite feucht, was auch eine Undichtigkeit schließen lässt.

BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
22.12.2021	12:10	20:15	Bernd Schnädelbach
22.12.2021			

64705
Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 140 74 40
Telefax 0 60 74 140 74 19
Bernd Schnädelbach
Kunde bestätigt Ausführung
Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
Postfach 20 74172 Neckarsulm