

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20220105-2

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

☐ dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann SE Schuhe
- ☐ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☐ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☐ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☐ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐
- ☐

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests
3 weitere Wasserzähler abgelesen.
OBI:
Deichmann:
Lüftungsanlage zeigt weiterhin eine Störung.
Dänisches Bettenlager:
Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.
BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.
Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.
Kaufland:
Ablaufbecken auf der TAV-Seite feucht, was auch eine Undichtigkeit schließen lässt.
BMA:
Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.
DM-Markt:
Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
05.01.2022			Bernd Schnädelbach
05.01.2022			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung