

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20220113-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark



## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
- 

## Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

### OBI:

linke innenliegende Automatik-Tür funktioniert wieder, allerdings fehlt die Abdeckung für den Kanal, in dem der Zugriemenlauf verbaut ist.

### Deichmann:

Lüftungsanlage zeigt weiterhin eine Störung.

### JYSK (Dänisches Bettenlager):s

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

### BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Der Eingang zur BMZ ist weiterhin vermutlich mit Rotwein stark verschmutzt.

### Kaufland:

Sensor für den Wasser-Zulauf zum Vorratsbehälter meldet erneut eine Störung, obwohl keine anliegt.

Der Sensor konnte dieses Mal nicht zurückgesetzt werden.

Kunden-Herren-WC: An Trennwand ist der Standfuss ausgebrochen. Neue Trennwand bestellt.

Ablaufbecken auf der TAV-Seite feucht, was auch eine Undichtigkeit schließen lässt.

### BMA:

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

### DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
13.01.2022			Bernd Schnädelbach
13.01.2022			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung