

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20220119-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

☐ dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann SE Schuhe
- ☐ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☐ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☐ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☐ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐
- ☐

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

OBI:

Mahnen Sanierung des Auflaufsblech vom rechten Rollschiebetor im Wareneingang an.

Deichmann:

Lüftungsanlage zeigt weiterhin eine Störung.

JYSK (Dänisches Bettenlager):s

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Gestern wieder starke Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC. Heute wieder keine gegeben. Ein Zusammenhang mit den mehrfachen Verstopfungen im Kunden-WC des Kauflands konnte ausgeschlossen werden.

Kaufland:

Starkstrom-Steckdose im Wareneingang kann keiner Unterverteilung zugeordnet werden.

Sensor für den Wasser-Zulauf zum Vorratsbehälter meldet erneut eine Störung, obwohl keine anliegt.

Der Sensor konnte dieses Mal nicht zurückgesetzt werden.

BMA: Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
19.01.2022			Bernd Schnädelbach
19.01.2022			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung