

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20220211-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

☒ dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- ☒ Aussenanlage
- ☒ Deichmann SE Schuhe
- ☒ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☒ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☒ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☒ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐
- ☐

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

OBI:

Deichmann:

Lüftungsanlage zeigt weiterhin eine Störung.

JYSK (Dänisches Bettenlager):s

wünscht eine Renovierung der Aussen-Fassade nahe dem Eingangsbereich.

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Heute, keine starke Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC. Mittags auch keine gegeben.

Kaufland:

Loch wegen Durch-Rostung im Deckenrohr der NAV im Sprinklierraum direkt vor der Gruppe. Es tropf leicht herunter. Könnte mit Rohr-Dichtungschelle behoben werden.

Sensor für den Wasser-Zulauf zum Vorratsbehälter meldet erneut eine Störung, obwohl keine anliegt.

Der Sensor konnte dieses Mal nicht zurückgesetzt werden.

BMA: Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
11.02.2022	12:10	19:58	Bernd Schnädelbach
11.02.2022			

Bernd Schnädelbach
Bernd Schnädelbach

64705

Kunde bestätigt Ausführung

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 / 40
Fax 0 60 74 / 40

Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Rötelsstraße 35, 74172 Neckarsulm