

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitschein-Nr. 20220406-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☒ Aussenanlage
- ☒ Deichmann SE Schuhe
- ☒ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☒ EKZ Rödermark
- ☒ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☒ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☒

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

OBI:

Deichmann:

Lüftungsanlage zeigt weiterhin eine Störung.

JYSK (Dänisches Bettenlager):

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Heute, nur leichte Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und etwas stärker im Aufenthaltsraum.

Kaufland:

Tür-Schleier in der Mall pfeift seit 3 Wochen unerträglich laut !!!

Erneut hoher Verlust im Wassertank. Zusätzlich wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

BMA: Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
06.04.2022	12:05	20:10	Bernd Schnädelbach
06.04.2022			

64705
Schnädelbach
Bernd Schnädelbach
Kunde bestätigt
Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark,
Ober-Rodener-Str. 13, 17 und
63322 Rödermark
Telefon 06 90 34 40 98 10
Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Rödelstraße 35, 74172 Neckarsulm