

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20220413-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

OBI:

Deichmann:

Lüftungsanlage zeigt weiterhin eine Störung.

JYSK (Dänisches Bettenlager):

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Heute, nur leichte Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und etwas stärker im Aufenthaltsraum.

Es kann sein, dass ich der Ursache etwas näher komme. Wegen eines defekten Handtrockners war ich heute im Kunden-Damen-WC des Kauflands. Dort ist der gleiche Gestank wahrnehmbar, wie bei Takko, dass direkt dahinter liegt.

Kaufland:

Tür-Schleier in der Mall pfeift seit 4 Wochen unerträglich laut !!!

Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

BMA:

Störmeldung Entrauchung von Deichmann und Abschaltung Lüftung im DM-Markt.

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
13.04.2022			Bernd Schnädelbach
13.04.2022			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung