

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitschein-Nr. 20220512-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

☒ dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- ☒ Aussenanlage
- ☒ Deichmann SE Schuhe
- ☒ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☒ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☒ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☒ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐
- ☐

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

OBI:

Rauchmelder im Flur der Sozial-Räume leuchtet im Wechsel rot / grün. Kein Mangel erkennbar.
Störung Klima-Anlage im Server-Raum. MADISA muss wohl kommen. Ist m.E. Sache von OBI selbst.

Deichmann:

Lüftungsanlage zeigt weiterhin eine Störung.

JYSK (Dänisches Bettenlager):

Rauchmelder an der Brandschutz-Tür zum Lager leuchtet im Wechsel rot / grün. Kein Mangel erkennbar.
Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Heute, nur leichte Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und etwas stärker im Aufenthaltsraum.

Kaufland:

Tür-Schleier in der Mall pfeift seit Wochen, aber nicht mehr so laut, wie in den ersten 8 Wochen !!!
Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

BMA:

Störmeldung Entrauchung von Deichmann und Abschaltung Lüftung im DM-Markt.

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
12.05.2022	12:15	20:10	Bernd Schnädelbach
12.05.2022			

Bernd Schnädelbach
Bernd Schnädelbach
Kunde bestätigt Ausführung