

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20220609-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

☐ dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann SE Schuhe
- ☐ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☐ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☐ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☐ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐
- ☐

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests
Park-Platz-Beleuchtung leuchtet 24h an 7 Tagen.
OBI:

Bittet mit Nachdruck um eine Lösung in Sachen Parkzeit-Begrenzung auf 180 Min. für Kunden und Handwerker.

Rauchmelder im Flur der Sozial-Räume leuchtet im Wechsel rot / grün. Kein Mangel erkennbar.

Deichmann:

Lüftungsanlage zeigt weiterhin eine Störung.

JYSK (Dänisches Bettenlager):

Rauchmelder an der Brandschutz-Tür zum Lager leuchtet im Wechsel rot / grün. Kein Mangel erkennbar.

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Heute, starke Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

Kaufland:

Tür-Schleier in der Mall pfeift seit Wochen, aber nicht mehr so laut, wie in den ersten 10 Wochen !!!

Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

BMA:

Störmeldung Entrauchung von Deichmann und Abschaltung Lüftung im DM-Markt.

Weiterhin Fehler-Meldung von einem Melder im Takko. Melder 102/2 ist seit KW 41 abgeschaltet.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
09.06.2022			Bernd Schnädelbach
09.06.2022			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung