

Taifun Dienstleistungs GmbH	Telefon:	06257-504 99-90
Ober-Ramstädter-Straße 5	Fax:	-91
64354 Reinheim	Mobil:	0160-96 34 73 73



Arbeitsschein-Nr. 20220810-2

Kunde:	Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG		Projekt-Nr:	P63322050.031
Straße:	Rötelstr. 35		Kunden-Nr:	K74172002
Ort:	74172 Neckarsulm		Ausführungs-Termin:	
Objekt:	Kaufland Filiale 6470		von:	MI 10.08.2022
Straße:	Ober-Rodener-Str. 13-15		bis:	MI 10.08.2022
Ort:	63322 Rödermark		Heute	MI 10.08.2022
Auftrag:	Sonderarbeiten Kaufland		ab ca.	18:00 Uhr

Notizen:

Mitarbeiter-WC im Wareneingang:

Handtuch-Spender hängt nur noch an einer Schraube, weil für die 2. der Dübel sich aus der Wand gelockert hat. Die bei der Installation verwendeten Dübel sind für diesen Typ Wand nicht geeignet, zudem wurden nur 2 statt notwendigen 3 Schrauben gesetzt.

Handtuch-Spender demontiert. Loch in der Wand für den 2 Dübel aufgefüllt. 2. am selben Ort und 3. Dübel weiter unten gesetzt. Spender mit 3. Schrauben stabil fixiert.

Klein-Material: Hohlwand-Dübel und Schrauben und Unterlegscheiben.

Datum	Mit-arbeiter	Arbeitszeit	vertretungsberechtige	Kunde bzw.
		Beginn	Unterschrift	Auftraggeber
10.08.2022	BS			
10.08.2022				
10.08.2022				

BS = Bernd Schnädelbach

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.

Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.

Taifun Dienstleistungs GmbH	Telefon:	06257-504 99-90
Ober-Ramstädter-Straße 5	Fax:	-91
64354 Reinheim	Mobil:	0160-96 34 73 73

Arbeitsschein-Nr. 20220810-2

Kunde:	Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG		Projekt-Nr:	P63322050.031
Straße:	Rötelstr. 35		Kunden-Nr:	K74172002
Ort:	74172 Neckarsulm		Ausführungs-Termin:	
Objekt:	Kaufland Filiale 6470		von:	MI 10.08.2022
Straße:	Ober-Rodener-Str. 13-15		bis:	MI 10.08.2022
Ort:	63322 Rödermark		Heute	MI 10.08.2022
Auftrag:	Sonderarbeiten Kaufland		ab ca.	18:00 Uhr

Notizen:

Mitarbeiter-WC im Wareneingang:

Handtuch-Spender hängt nur noch an einer Schraube, weil für die 2. der Dübel sich aus der Wand gelockert hat. Die bei der Installation verwendeten Dübel sind für diesen Typ Wand nicht geeignet, zudem wurden nur 2 statt notwendigen 3 Schrauben gesetzt.

Handtuch-Spender demontiert. Loch in der Wand für den 2 Dübel aufgefüllt. 2. am selben Ort und 3. Dübel weiter unten gesetzt. Spender mit 3. Schrauben stabil fixiert.

Klein-Material: Hohlwand-Dübel und Schrauben und Unterlegscheiben.

Datum	Mit-arbeiter	Arbeitszeit	vertretungsberechtige	Kunde bzw.
		Beginn	Unterschrift	Auftraggeber
10.08.2022	BS			
10.08.2022				
10.08.2022				

BS = Bernd Schnädelbach

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.

Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.

