

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitschein-Nr. 20220817-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

☒ dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- ☒ Aussenanlage
- ☒ Deichmann SE Schuhe
- ☒ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☒ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☒ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☒ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐
- ☐

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

Teile der Parkplatz-Beleuchtung leuchten ganztägig. Habe Herrn Sommer von Kaufland informiert.
GigaNetz und das Test-Zentrum haben auch weiterhin keinen Strom.

OBI:

Nachbarn haben sich beim Umweltamt beschwert, dass angeblich die Lüftungs-Anlage nachts durchläuft. Die lauten Lüfter konnten jetzt lokalisiert werden. Natland hat sich noch nicht gemeldet.

Deichmann:

Der Luftstrom wird von den Mitarbeitern als zu KALT empfunden.

JYSK (Dänisches Bettenlager):

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Heute, starke Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.

Kaufland:

Beim Metzger waren lokal die Abflüsse der Waschbecken und des Geschirrspülers verstopft.

Wurde vom Sanitär-Partner behoben.

Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

BMA:

Gelbe Außenleuchte blinkt nicht nach Alarm.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
17.08.2022	12:00	20:00	Bernd Schnädelbach
17.08.2022			

Bernd Schnädelbach
Bernd Schnädelbach
Kunde bestätigt Ausführung