

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitschein-Nr. 20220824-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- ☒ Aussenanlage
- ☒ Deichmann SE Schuhe
- ☒ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☒ EKZ Rödermark
- ☒ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☒ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☐

☐

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

GigaNetz und das Test-Zentrum haben weiterhin keinen Strom.

OBI:

BMA: Summer hat nicht ausgelöst, obwohl die Alarmer durchgekommen sind.

Nachbarn haben sich beim Umweltamt beschwert, dass angeblich die Lüftungs-Anlage nachts durchläuft. Die lauten Lüfter sind lokalisiert.

Nattland hat keine Kontrolle über die Lüfter. Gehe nun an Madisa ran.

Deichmann:

Der Luftstrom wird von den Mitarbeitern als zu KALT empfunden.

JYSK (Dänisches Bettenlager):

Mehrfaches Klappern der Klappe an der TAV beim Schließen des Test-Ventils.

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Heute, starke Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

DM-Markt:

Fahrrad-Ständer wurde noch immer nicht um ein Modul ergänzt.

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.

Kaufland:

Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

BMA:

Gelbe Außenleuchte blinkt nicht nach Alarm.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
24.08.2022	12:05	20:10	Bernd Schnädelbach
24.08.2022			

64705
Anschrieb der Filiale:
Kaufland Rödermark,
Ober-Rodener Straße 13,
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 / 40 78
Telefax 0 60 74 / 40 78
Kunde bestätigt Ausführung
Bernd Schnädelbach