

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20220824-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Leistungsorte:

- Aussenanlage**
- Deichmann SE Schuhe**
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG**
- EKZ Rödermark**
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG**
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG**
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests
GigaNetz und das Test-Zentrum haben weiterhin keinen Strom.

OBI:

BMA: Summer hat nicht ausgelöst, obwohl die Alarme durchgekommen sind.
Nachbarn haben sich beim Umweltamt beschwert, dass angeblich die Lüftungs-Anlage nachts durchläuft. Die lauten Lüfter sind lokalisiert.

Nattland hat keine Kontrolle über die Lüfter. Gehe nun an Madisa ran.

Deichmann:

Der Luftstrom wird von den Mitarbeitern als zu KALT empfunden.

JYSK (Dänisches Bettenlager):

Mehrfaches Klappern der Klappe an der TAV beim Schließen des Test-Ventils.

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Heute, starke Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

DM-Markt:

Fahrrad-Ständer wurde noch immer nicht um ein Modul ergänzt.

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.

Kaufland:

Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

BMA:

Gelbe Außenleuchte blinkt nicht nach Alarm.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
24.08.2022			Bernd Schnädelbach
24.08.2022			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung