

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20220907-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Leistungsorte:

- Aussenanlage**
- Deichmann SE Schuhe**
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG**
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG**
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG**
- Takko ModeMarkt GmbH**
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

OBI:

20 cm Wasser im Keller, weil die Hebe-Anlage nicht funktioniert hat. Bedarf dringend einer Wartung.
Lüftungsanlage läuft Nachts wohl nicht mehr durch, zumindest konnte ich am 02.09.2022 gegen 22:00 nichts hören.

Deichmann:

Lüftungsanlage läuft nicht rund. Der Luftstrom in großen Teilen des Verkaufsraums wird von den Mitarbeitern als zu KALT empfunden, ein kleiner Bereich, hinten links bei den Kinderschuhen, bläst es warme Luft.

JYSK (Dänisches Bettenlager):

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Weiter starke Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum. Die Aktion vom vergangenen Montag hat leider nichts gebracht.

DM-Markt:

Fahrrad-Ständer wurde noch immer nicht um ein Modul ergänzt.

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.

Kaufland:

Metzger Zeiss: Lüftungsanlage meldet Störung auf Stufe 1 und 2. SSM-Hupe aus blinkt durchgehend.

Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

BMA:

Gelbe Außenleuchte blinkt nicht nach Alarm.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
07.09.2022			Bernd Schnädelbach
07.09.2022			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung