

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20220928-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

**Leistungsorte:**

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- EKZ Rödermark
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
-

Art der Arbeiten:

Monatliche Routine, Sprinkler-Tests mit Strömungswächter

OBI:

linkes Rolltor im Wareneingang ist defekt. Kann nur noch per gehaltenem Schlüssel langsam gefahren werden.

Deichmann:

Neue zusätzliche Störung an der Lüftungs-Anlage.

JYSK (Dänisches Bettenlager):

Gas-Heizung runter-regeln auf 19°. Außenwerbung ab 22:00 per Timer abschalten. Außenwerbung anschließen lassen.

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.**Takko:**

Heute, wieder stärkere Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum und kommt inzwischen im 1. Drittels des Verkaufsraums an. Kunden beschweren sich.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft. Fahrradständer immer noch nicht gemacht.

Kaufland:

Termin mit ALBA-Haustechnik wegen Verstopfung Kunden-WC Herren.

Neben der Lüftungs-Anlage vom Metzger Zeiss ist jetzt auch die vom Bäcker Schäfer defekt. Der Keilriem ist gerissen.

Heizung: Wasserstand zu niedrig und Wasserrache vor dem Kessel. Wartung steht an.

Wartung Wasserkessel ist überfällig,

Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

BMA:

Gelbe Außenleuchte blinkt nicht nach Alarm.

Menge / Einheit**Material**

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
28.09.2022			Bernd Schnädelbach
28.09.2022			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung