

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20221117-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

OBI:

Lüfter an der Lüftungsanlage für den HAR- und den Sprinkler-Raum klingt weiterhin arg ungesund und wird schlimmer.

Deichmann:

Lüftungsanlage läuft nicht rund. Siehe etliche Wochen-Berichte zuvor !!!

JYSK (Dänisches Bettenlager):

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert. Netzteil Meldegruppen 14 - 17 durch Fa. STL bis zur Reparatur abgemeldet.

Takko:

Weiter starke Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.

Kaufland:

Der Marktleiter fragt an, ob schon geklärt ist, wann, wer den Tank für den Not-Diesel auffüllt und wer das dann bezahlt.

Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
17.11.2022	12:00	20:00	Bernd Schnädelbach
17.11.2022			

Schnädelbach
Bernd Schnädelbach
Rödermark 35, 74172 Neckarwestheim
Kunde bestätigt Ausführung