

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20221130-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
-

Art der Arbeiten:

Monatliche Routine, Sprinkler-Tests mit Strömungswächter

OBI:

Wir brauchen wieder Rollen für den Protokoll-Drucker der BMA.

Heizung ist ausgeschaltet

Deichmann:

Weiter Störungen an der Lüftungs-Anlage.

JYSK (Dänisches Bettenlager):

Die Stromversorgung der Steuerung im Sprinkler-Raum ist weiterhin gestört.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Heute, wieder stärkere Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum und kommt inzwischen im 1. Drittel des Verkaufsraums an.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft. Fahrradständer immer noch nicht gemacht.

Kaufland:

Heizung: Wasserstand zu niedrig und Wasserlache vor dem Kessel. Wartung steht an.

Soll ich das Wasser auffüllen ?

Temperaturen für die Sozial-Räume sehr niedrig. Kann gewollt sein. Werde das erkunden.

Wartung Wasserkessel ist überfällig,

Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

BMA:

Gelbe Außenleuchte blinkt nicht nach Alarm.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
30.11.2022			Bernd Schnädelbach
30.11.2022			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung