

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20221207-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
- 
- 

## Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine, Sprinkler-Tests

Die Fa. STL hat am 05.12.2022 die BMAs gewartet.

OBI:

Lüfter an der Lüftungsanlage für den HAR- und den Sprinkler-Raum klingt weiterhin arg ungesund und wird schlimmer.

Deichmann:

Lüftungsanlage läuft nicht rund. Siehe etliche Wochen-Berichte zuvor !!!

JYSK (Dänisches Bettenlager):

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert. Netzteil Meldegruppen 14 - 17 durch Fa. STL bis zur Reparatur abgemeldet.

Takko:

Weiter starke Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.

Kaufland:

Am vergangenen Sonntag die BMA de- bzw. aktiviert zum Austausch des Haupt-Wasserzählers durch die Stadtwerke.

Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

Diese Woche extrem hoher Wasserverlust im Tank.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
07.12.2022	12:05	20:20	Bernd Schnädelbach
07.12.2022			

64705

Schnädelbach

Bernd Schnädelbach

Firma: Kaufland

Anschrift der Firma:  
Kaufland Rödermark,  
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17  
63322 Rödermark  
Telefon: 0 69 74 / 09 78 10

Runde Punktgetriebe-Ausführung



Errichtungs firma  
für Brandmelde- und  
Einbruchmeldeanlagen

Auftrags-Nr.: \_\_\_\_\_

Bericht Nr.: - - - - -

Objekt Objekt-Nr.: \_\_\_\_\_

Name: Kaufland

Straße: Ober-Rodenauer Str. 13

Ort: 60322 Rodenmark

SICHERHEITSTECHNIK  
**LINGNER** STL

Auftraggeber

Name: DISAG Gebäude Industrieservice

Straße: Berner Str. 35

Ort: 60437 Frankfurt am Main

Datum	Monteur
05/12	R. Lingner
05/12	S. Lingner



Deshalb...

das Partnerschaftsangebot Sicherheitstechnik

Wartungsbericht  BMA  EMA  ELA  FSA  FTS  RWA  VID  UA  ZK  DÜS

Quartal:  I.  II.  III.  IV.

Wartung/Inspektion

Sonstiges: \_\_\_\_\_

Abgemeldet bei Leitstelle: Hr./Fr.: \_\_\_\_\_

Zeit: \_\_\_\_\_

Zurückgemeldet: Hr./Fr.: \_\_\_\_\_

Zeit: \_\_\_\_\_

Zusätzlich ausgeführte Arbeiten:

Wartung + Inspektion BMA QIV 2022

- Klein Betreiber - Code für Abmeldung des Hauptmelders
- Lk 69 nicht vorhanden
- AUX - Modul aktiviert, Störung Sprinkleranlage 71/1
- Melder älter 8 Jahre
- MG 37/113 und 35/3 nicht revisierbar, da Decke sich nicht öffnen lässt
- Wartung in Apotheke muss 1 Woche vorher angekündigt werden

Datum	Monteur	Arbeits-stunden	Kraftfahrzeug km	Kennz.	<input type="checkbox"/> Überspannungsschutzmaßnahmen vorhanden (Wirksamkeit nicht geprüft) <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> Reparatur / Kundendienst <input type="checkbox"/> Anlageninstallation / Montage <input type="checkbox"/> Lieferschein <input type="checkbox"/> Einweisung <input type="checkbox"/> Außerbetriebnahme <input type="checkbox"/> Anlagen- und Funktionsprüfung

Mat.-Nr. Stck. / mtr. Bezeichnung

Die Zentrale wurde vom Hersteller abgekündigt. Eine Ersatzteilbevorratung ist nicht mehr gegeben.

Anlage fehlerfrei und funktionsfähig übergeben.

Wir möchten ein Angebot über den Austausch der BMZ/Rauchmelder.

Die Melder entsprechen nicht mehr der DIN 14675/A1, Abs. 11.5.3., der Meldertausch ist erforderlich.

Die Melder entsprechen der DIN.

Wir möchten eine persönliche Beratung.

Anerkannt:

*i. A. JK*

Unterschrift des Kunden / Auftraggebers

Auftrag erledigt:

*05.12.22 Lingner*

Datum Unterschrift des Technikers

1. weiß (Kunde)

2. weiß (Rechnungsstellung)

3. gelb (Verwaltung)



