

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitschein-Nr. 20221230-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

☒ dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- ☒ Aussenanlage
- ☒ Deichmann SE Schuhe
- ☒ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☒ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☒ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☒ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐
- ☐

Art der Arbeiten:

Jahres-Ende-Routine, Sprinkler-Tests

GAS, Strom- und Wasser-Zähler abgelesen. Wärme-Zähler konnten nicht abgelesen werden, da diese alle außer Funktion sind, wegen defekter Batterien.

Es wurden im 18.11.2022 einige Wasserzähler ausgetauscht, ohne mich zu informieren. Somit fehlen von den alten Zählern die Schluß-Stände und von den neuen die Anfangs-Stände. Eine Berechnung des Verbrauchs ist deshalb nicht möglich.

OBI:

Lüfter an der Lüftungsanlage für den HAR- und den Sprinkler-Raum wieder ruhig. Entweder wurde er zwischenzeitlich repariert oder er ist jetzt ganz kaputt.

Deichmann:

Lüftungsanlage läuft nicht rund. Siehe etliche Wochen-Berichte zuvor !!!

JYSK (Dänisches Bettenlager):

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert. Netzteil Meldegruppen 14 - 17 wurde durch Fa. STL repariert und ist wieder im Betrieb.

Takko:

Weiter starke Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 1 Jahr mangelhaft.

Kaufland:

Der Drucker der BMA ist defekt. STL hat ihn scheinbar nicht reparieren können.

Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

Manometer am Tank an der Wasserleitung ist defekt.

Diese Woche EXTREM erhöhter Wasserverlust im Tank.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
30.12.2022	09:00	18:10	Bernd Schnädelbach
30.12.2022			

