

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20230125-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-

Art der Arbeiten:

Monatliche Routine, Sprinkler-Tests mit Strömungswächter

OBI:

Alarm-Glocke der Sprinkler-Gruppe 4 hat nicht ausgelöst.

Deichmann:

Weiter Störungen an der Lüftungs-Anlage.

JYSK (Dänisches Bettenlager):

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Heute, wieder stärkere Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum und kommt inzwischen im 1. Drittel des Verkaufsraums an.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft. Fahrradständer immer noch nicht gemacht.

Kaufland:

Heizung: Wasserstand zu niedrig und Wasserlache vor dem Kessel. Wartung ist überfällig.

Soll ich das Wasser auffüllen ?

Wartung Wasserkessel ist überfällig,

Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

BMA:

Weil der Strömungs-Wächter Takko noch nicht überprüft wurde, keine Tests der Strömungswächter durchgeführt.

Gelbe Außenleuchte blinkt nicht nach Alarm.

Kaufland: ELA - Störung gegen 19:30 Uhr.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:	64705	Anschrift der Filiale: Kaufland Rödermark, Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17, 63322 Rödermark Telefon 0 60 71 / 40 78 10 Telefax 0 60 71 / 40 78 11-10
25.01.2023	<i>12:05-20:18</i>		Bernd Schnädelbach	<i>S. Schnädelbach</i>	
25.01.2023	<i>20:45</i>				Kunde bestätigt Ausführung Feststellung 35 71172 Neckargemünd