

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20230525-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- Aussenanlage
 - Deichmann SE Schuhe
 - Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
 - Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
 - OBI GmbH & Co. Deutschland KG
 - Takko ModeMarkt GmbH
 - DM-Markt

1

Art der Arbeiten:

Wochen-Routine, Sprinkler-Tests

OB1

Alarm-Glocke der Sprinkler-Gruppe 4 hat wieder nicht ausgelöst. Zuleitung zur Glocke ist undicht. Lüfter an der Lüftungsanlage für den HAR- und den Sprinkler-Raum hört sich wieder ungesund an. Wohl doch noch nicht repariert.

Deichmann:

Lüftungsanlage läuft nicht rund. Siehe etliche Wochen-Berichte zuvor !!!

JYSK (Dänisches Bettenlager):

KEIN Sprinkler-Test durchgeführt. Das Betreiber-Kennwort wurde vergangene Woche an x+bricks geschickt.
Gestank wegen stehendem Wasser.

Altbekannte Leckage sorgt wieder für Wasserlachen im Verkaufsraum, hinten links

Trocken-Gruppe am Entleerungsventil leicht undicht. BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Weiter starke Geruchshbelastigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum

DM Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft. Fahrradständer Rep. offen SW Markt

Vorlesung 3

Konzessionär Friseur: Teil-Stromausfall mittlerer Leuchten-Strang

Ereignis Fehler mit einer Fehler-ID KW

Für Schleier erheblich ruhiger als in den vergangenen Wochen. Reparatur nicht bekannt.

Wartung Wasser-Tank Überfällig III

Erhebliche feuchte Flächen im Sprinkler-Kanal, was auf Unidichtigkeiten schließen lässt.

Wieder erheblicher Verlust im Wasser-Tank mit Störungsmeldung

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
25.05.2023	10:00	19:45	Bernd Schnädelbach
25.05.2023			

64705

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark,
Ober-Röderer Straße 13, 15 und 17
63152 Rödermark *Seewald*
Telefon 06173-4078-10
Klinke bestätigt Aufführung