

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20230531-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

☐ dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

## Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann SE Schuhe
- ☐ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☐ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☐ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☐ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐
- ☐

## Art der Arbeiten:

Monatliche Routine, Sprinkler-Tests mit Strömungswächter

OBI:

Termin mit Herrn Cindric von Facility-Management.

Heizung hat korrekt in den Sommer-Betrieb umgeschaltet.

Alarm-Glocke der Sprinkler-Gruppe 4 hat nicht ausgelöst.

Deichmann:

Weiter Störungen an der Lüftungs-Anlage.

JYSK (Dänisches Bettenlager):

Im Sprinkler-Raum stinkt es unerträglich und dringt jetzt schon in Verkaufsbereich vor.

KEIN Sprinkler-Test durchgeführt. Das Betreiber-Kennwort wurde laut Bosch am 16.04.2023 von der WISAG

Berlin geändert, aus welchem Grund auch immer.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Entwässerungspunkt der Sprinkler-Anlage weiterhin geschlossen und ohne Funktion.

Heute, wieder stärkere Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft. Fahrradständer immer noch nicht gemacht.

Kaufland:

Heizung hat korrekt in den Sommer-Betrieb umgeschaltet.

Wartung Wasser-Tank ist überfällig,

Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

BMA:

Weil der Strömungswächter Takko immer noch nicht überprüft wurde, wieder keine Tests der Strömungswächter durchgeführt.

Gelbe Außenleuchte blinkt nicht nach Alarm.


Datum:	von:	bis:	Monteur:
31.05.2023			Bernd Schnädelbach
31.05.2023			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung