

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20230628-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

☐ dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann SE Schuhe
- ☐ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☐ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☐ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☐ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐
- ☐

Art der Arbeiten:

Wochen-Routine, Sprinkler-Tests
Daten Fluchtwegsbeleuchtung im OBI, Takko und Kaufland erhoben.
OBI:
Alarm-Glocke der Sprinkler-Gruppe 4 hat wieder nicht ausgelöst. Zuleitung zur Glocke ist undicht.
Lüfter an der Lüftungsanlage für den HAR- und den Sprinkler-Raum hört sich wieder ungesund an.
Wohl doch noch nicht repariert.
Deichmann:
Lüftungsanlage läuft nicht rund. Siehe etliche Wochen-Berichte zuvor !!!
JYSK (Dänisches Bettenlager):
TAV: Klappe rattert nach.
BMA: Gelbe Leuchte [Service rufen] leuchtet. Vorher nie vorgekommen.
Altbekannte Leckage sorgt wieder für Wasserlachen im Verkaufsraum, hinten links.
Trocken-Gruppe am Entleerungsventil leicht undicht. BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.
Takko:
Weiter starke Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.
DM-Markt:
Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft. Fahrradständer Rep, offen.
Kaufland:
Tür-Schleier erheblich ruhiger als in den vergangenen Wochen. Reparatur nicht bekannt.
Wartung Wasser-Tank überfällig !!!
Erhebliche feuchte Flächen im Sprinkler-Kanal, was auf Undichtigkeiten schließen lässt.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
28.06.2023			Bernd Schnädelbach
28.06.2023			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung