

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20231004-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-
-

Art der Arbeiten:

Monatliche Routine, Sprinkler-Tests mit Strömungswächter, Rohr-Netze

OBI:

Mehrere Undichtigkeiten an Testleitungen insbesondere der Gruppe 4 & 5 nach Eimer-Test.
Alarm-Glocke der Sprinkler-Gruppe 4 hat nicht ausgelöst.

Deichmann:

Weiter Störungen und neue von dieser Woche an der Lüftungs-Anlage.

JYSK (Dänisches Bettenlager):

TAV-Gruppe 7: Klappe klackert einige Male nach, bis wieder zugedreht wurde.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Entwässerungspunkt der Sprinkler-Anlage weiterhin geschlossen und ohne Funktion.

Heute, wieder stärkere Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft. Fahrradständer immer noch nicht gemacht.

Kaufland:

An Gruppe 1 Probleme den Alarm durch Zurückdrehen zu beenden.

Wartung Wasser-Tank ist überfällig,

Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

BMA:

Weil der Strömungs-Wächter Takko immer noch nicht überprüft wurde, wieder keine Tests der Strömungswächter durchgeführt.

Gelbe Außenleuchte blinkt nicht nach Alarm.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
04.10.2023			Bernd Schnädelbach
04.10.2023			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung