

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

GAtec
sodexo group



Arbeitschein-Nr. 20240103-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 5-17
63322 Rödermark

☒ dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- ☒ Aussenanlage
- ☒ Deichmann SE Schuhe
- ☒ Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- ☒ Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- ☒ OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- ☒ Takko ModeMarkt GmbH
- ☐

Art der Arbeiten:

Monatliche Routine,

Sprinkler-Tests mit Strömungswächter,
Rohr-Netze

Viele Mieter beklagen sich über mangelhafte Reinigung der Außenanlagen durch Piepenbrock.
OBI:

Leichte Feuchtigkeit im Sprinkler-Kanal von links nach rechts.

Gruppe 5 Entlastungs-Ventil tropft vor erstem Alarm.

Alarm-Glocke der Sprinkler-Gruppe 4 immer noch defekt.

Alarm-Glocke der Gruppe 5 wird nach ca. 15 Sek. leiser.

Deichmann:

Weiter Störungen und neue von dieser Woche an der Lüftungs-Anlage.

JYSK (Dänisches Bettenlager):

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Heute, wieder stärkere Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

DM-Markt:

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft. Fahrradständer immer noch nicht gemacht.

Kaufland:

Leichte Feuchtigkeit im Sprinkler-Kanal von links nach rechts.

Wartung Wasser-Tank ist überfällig,

Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

BMA:

Gelbe Außenleuchte blinkt nicht nach Alarm.

Menge	Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
03.01.2024	12:05	20:20	Bernd Schnädelbach
03.01.2024			

64705
Schnädelbach
Bernd Schnädelbach
Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener-Straße 18, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 / 40 78 10
Telefax 0 60 74 / 40 78 14 19
FACH FÜR BESTELLEN UND AUSSTELLUNG
Neckarsulm