

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

GA[▲]tec
sodexo group



Arbeitsschein-Nr. 20240328-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 5-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-

Art der Arbeiten:

Monatliche Routine,
Sprinkler-Tests mit Strömungswächter,
Rohr-Netze, Lagerhöhen

OBI:

Leichte Feuchtigkeit im Sprinkler-Kanal von links nach rechts.
Alarm-Glocke der Sprinkler-Gruppe 4 immer noch defekt.
Alarm-Glocke der Gruppe 5 wird nach ca. 15 Sek. leiser.

Deichmann:

Weiter Störungen an der Lüftungs-Anlage.

JYSK (Dänisches Bettenlager):

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

3 von 4 x Aussenstrahler defekt.
Heute, wieder stärkere Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

DM-Markt:

3 x von 4 Aussenstrahler defekt.
Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft. Fahrradständer immer noch nicht gemacht.

Kaufland:

Lose Zaunstange am Zaun zu den Zuggleisen. Separater Bericht folgt zeitnah.
Leichte Feuchtigkeit im Sprinkler-Kanal von links nach rechts.
Wartung Wasser-Tank ist überfällig,
Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

BMA:

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst

GA-tec
sodexo group



Arbeitsschein-Nr. 20240328-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 5-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-

Art der Arbeiten:

Monatliche Routine,
Sprinkler-Tests mit Strömungswächter,
Rohr-Netze, Lagerhöhen

OBI:

Leichte Feuchtigkeit im Sprinkler-Kanal von links nach rechts.
Alarm-Glocke der Sprinkler-Gruppe 4 immer noch defekt.
Alarm-Glocke der Gruppe 5 wird nach ca. 15 Sek. leiser.

Deichmann:

Weiter Störungen an der Lüftungs-Anlage.

JYSK (Dänisches Bettenlager):

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

3 von 4 x Aussenstrahler defekt.
Heute, wieder stärkere Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

DM-Markt:

3 x von 4 Aussenstrahler defekt.
Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft. Fahrradständer immer noch nicht gemacht.

Kaufland:

Lose Zaunstange am Zaun zu den Zuggleisen. Separater Bericht folgt zeitnah.
Leichte Feuchtigkeit im Sprinkler-Kanal von links nach rechts.
Wartung Wasser-Tank ist überfällig,
Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

BMA: