

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20240328-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 5-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
- 

## Art der Arbeiten:

Monatliche Routine,  
Sprinkler-Tests mit Strömungswächter,  
Rohr-Netze, Lagerhöhen

## OBI:

Leichte Feuchtigkeit im Sprinkler-Kanal von links nach rechts.  
Alarm-Glocke der Sprinkler-Gruppe 4 immer noch defekt.  
Alarm-Glocke der Gruppe 5 wird nach ca. 15 Sek. leiser.

## Deichmann:

Weiter Störungen an der Lüftungs-Anlage.

## JYSK (Dänisches Bettenlager):

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

## Takko:

3 von 4 x Aussenstrahler defekt.  
Heute, wieder stärkere Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

## DM-Markt:

3 x von 4 Aussenstrahler defekt.  
Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft. Fahrradständer immer noch nicht gemacht.

## Kaufland:

Lose Zaunstange am Zaun zu den Zugleisen. Separater Bericht folgt zeitnah.  
Leichte Feuchtigkeit im Sprinkler-Kanal von links nach rechts.  
Wartung Wasser-Tank ist überfällig,  
Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

## BMA:

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20240328-1

Gelbe Außenleuchte blinkt nicht nach Alarm.

Menge	Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
28.03.2024			Bernd Schnädelbach
28.03.2024			

---

Bernd Schnädelbach

---

### Kunde bestätigt Ausführung