

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20241204-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 5-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt GmbH + Co. KG

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann SE Schuhe
- Dänisches Bettenlager GmbH & Co. KG
- Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG
- OBI GmbH & Co. Deutschland KG
- Takko ModeMarkt GmbH
-

Art der Arbeiten:

Monatliche Routine,
Sprinkler-Tests mit Strömungswächter,
Rohr-Netze, Lagerhöhen

Situation am Müll-Container auf dem Parkplatz schon heute wieder kritisch. Piepenbrock ist informiert.

OBI:

Störungsmeldung: Ring an BMA. Läßt sich nicht zurücksetzen. Keine weiteren Störungen mehr.

Leichte Feuchtigkeit im Sprinkler-Kanal von links nach rechts.

Alarm-Glocken der Sprinkler-Gruppen 4 und 5 funktionieren nach Wartung endlich wieder.

Deichmann:

Weiter Störungen an der Lüftungs-Anlage.

JYSK (Dänisches Bettenlager):

Wasser-Ablauf auf dem Dach wurde in Stand gesetzt und das Provisorium entfernt.

BMA: Gruppen-Melder 14 und 16 deaktiviert.

Takko:

Heute, wieder stärkere Geruchsbelästigung im Mitarbeiter-WC und im Aufenthaltsraum.

DM-Markt:

Außen-Strahler wurden heute ausgetauscht.

Tauben-Schutz vorn und hinten seit ca. 2 Jahren mangelhaft. Fahrradständer immer noch nicht gemacht.

Kaufland:

Obere Ventil am Schau-Rohr des Wassertanks dreht sich weiter sehr schwergängig.

Leichte Feuchtigkeit im Sprinkler-Kanal von links nach rechts.

Wartung Wasser-Tank ist überfällig,

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20241204-1

Wieder Störung durch den Sensor Wasser-Zulauf für den Tank, obwohl keine wirkliche Störung anliegt.

BMA:

Gelbe Außenleuchte blinkt nicht nach Alarm.

Menge	Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
04.12.2024			Bernd Schnädelbach
04.12.2024			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung