



Firma
GEO-BOHRTECHNIK GmbH
Herrn Benjamin Klock
Daloser Weg 6
89134 Blaustein, Württ

Telefon: 06257 504 99-90
Fax: -91
eMail: Info@Taifun-Dienste.de
Internet: www.Taifun-Dienste.de
Volksbank Südhessen-Darmstadt e.G.
Bankleitzahl: 508 900 00
Konto-Nr.: 52 479 00
BIC: GENODEF1VBD
IBAN: DE81 5089 0000 0005 2479 00

Rechnung	-Nummer	-Datum	-Kunden-Nr.	-Zahlungsbedingung
	R-02.079	22.01.2016	K89134001	keine

Sehr geehrter Herr Klock,
zum Objekt unter nachstehender Adresse erlauben wir uns folgende Leistungen in Rechnung zu stellen.

Unsere Leistungen haben wir am 14.01.2016 erbracht.

Objekt: ==> Aussenanlage
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Ansprechpartner: Herr Benjamin Klock

Mit freundlichen Grüßen.

Ihr TDL-Team

Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt. €	Betrag
Schaden durch Baggerarbeiten am 13.01.2016. Die gesamte Notbeleuchtung / Fluchtwegsbeleuchtung ist ausgestanden. Fehlersuche an der SIB Anlage und Kontrolle ob ein Fehler durch den Kabelbruch entstanden ist. Ja, wegen Spannungsabfall. Gesamte Anlage einem Selbsttest unterzogen. Anlage komplett zurückgesetzt, neu Programmiert. Notbeleuchtungen funktionieren.	3,5 Stunden	38,50	19,0	25,60
am 14.01.2016 von 12:30 bis 16:00 Uhr = 03:30 (TS)	3,50			134,75
	03:30	3,50		
TS = Tayfun Sökmen				
				Nettobetrag gesamt 134,75
				MwSt. gesamt 25,60
				Bitte zahlen Sie 160,35