



Firma
Retkauf II S.a.r.l.
Roedl-ID 187 524
Neundorfer Str. 68
08523 Plauen / Vogtland
USt.- ID: DE 252409847

Rechnung

-Nummer	-Datum	-Kunden-Nr.	-Zahlungsbedingung
R-2017.12.52	09.12.2017	K09125001	8 Tage netto nach Erhalt der Rechnung

Sehr geehrte Frau Damen und Herren,
zum Objekt unter nachstehender Adresse erlauben wir uns folgende Leistungen in Rechnung zu stellen.

Unsere Leistungen haben wir am 02.06.2017 erbracht.

Objekt: ==> EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Ansprechpartner: Herr Thomas Schmidt

Mit freundlichen Grüßen.

Ihr TDL-Team

Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt. €		Betrag
Noteinsatz: Schmutzwasserablauf ist verstopft, Wasser im gesamten Lager verteilt und auch in der Sprinklerzentrale. Ursachen: 1. Sicherheitsventil des Wasserboilers ist auf und schließt nicht mehr, dadurch ist permanent Wasser gelaufen. 2. Tampons und Lappenreste gefunden die scheinbar schon etwas länger in den Rohren sind. Abwasserrohr wurde auf ca. 52 m Länge aufgefräst. Gesamtfläche mit Nasssaugern abgesaugt auch komplett unter den Regalen.	8 Stunden	38,50	19,0	58,52	308,00
am 02.06.2017 von 13:00 bis 15:00 Uhr = 02:00 (CH)	2,00				
am 02.06.2017 von 13:00 bis 15:00 Uhr = 02:00 (DW)	2,00				
am 02.06.2017 von 13:00 bis 17:00 Uhr = 04:00 (TS)	4,00				
TS = Tayfun Sökmen DW = Dominic Weicker CH = Christopher Hanke	08:00	8,00			
Übertrag auf Seite 2					308,00

Rechnung R-20.171 vom 09.12.2017		Seite 2	Übertrag von Seite 1		308,00
Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt. €		Betrag
Leistungsempfänger: Retkauf II S.a.r.l. 15 rue Bender L-1229 Luxembourg		Nettobetrag gesamt			308,00
		MwSt. gesamt			58,52
		Bitte zahlen Sie			366,52