



Firma

Retkauf II S.a.r.l.
c/o Acatium Real Estate Management GmbH
Jägerschlößchenstraße 53
09125 Chemnitz

Telefon: 06257 504 99-90
Fax: -91
eMail: Info@Taifun-Dienste.de
Internet: www.Taifun-Dienste.de
Volksbank Südhessen-Darmstadt e.G.
BIC: GENODEF1VBD
IBAN: DE81 5089 0000 0005 2479 00

Rechnung	-Nummer	-Datum	-Kunden-Nr.	-Zahlungsbedingung
	R-2019.09.25	22.09.2019	K09125001	8 Tage netto nach Erhalt der Rechnung

Sehr geehrte Frau Damen und Herren,
zum Objekt unter nachstehender Adresse erlauben wir uns folgende Leistungen in Rechnung zu stellen.

Unsere Leistungen haben wir zwischen dem 02.03.2015 und dem 12.03.2015 erbracht.

Objekt: ==> EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Ansprechpartner: Herr Thomas Lange

Mit freundlichen Grüßen.

Ihr TDL-Team

Beschreibung unserer Leistungen	Menge	Preis	% MwSt.	€	Betrag
Noteinsatz: 02.03.2015, A -Schein 562-1, Alarm/Störung BMA. Anruf um 7:39 Uhr durch Herrn Petersen vom Kaufland. Störungsmeldung 102/2 auf dem Display, Endrauchung Takko Markt. Zunächst den Takko Markt kontrolliert alles Okay, anschließend in der Lüftungszentrale geschaut. Beide Keilriemen des zuluft Motors gerissen (Bilder) auch die vom Deichmann. Verwaltung informiert und anschließend die Wartungsfirma Elmatic angerufen und beauftragt. am 02.03.2015 von 08:15 bis 11:00 Uhr = 02:45 (TS)	2,75 Stunden	38,50	19,0	20,12	105,88
02:45	2,75				
Noteinsatz vom 02.03.2015, Alarm in der BMA. Melduna: Entrauchuna Takko –Modemark 102/2 R2 M16.	5,5 Stunden	38,50	19,0	40,23	211,75 hochA

Übertrag auf Seite 2 317,63

Rechnung R-2019.09.25 vom 22.09.2019		Seite 2	Übertrag von Seite 1		317,63
Beschreibung unserer Leistungen		Menge	Preis	% MwSt. €	Betrag
Ausführung: 11.03.2015 A-Schein # 635 mit der Firma Elmatic Herrn Röhmer alles abgegangen alle möglichen Szenarien durchgeführt, Fehler besteht immer noch. Firma SWE und HPS telefonisch kontaktiert, konnten nicht weiterhelfen. Die Firma HPS Beauftragt kommt am 12.03.2015. Alle Räumlichkeiten wider abgeschlossen und die Anlage soweit wider in betrieb genommen. Entrauchungs Protokoll / Dokumentation nicht gefunden Die Firma HPS Beauftragt kommt am 12.03.2015. Alle Räumlichkeiten wider abgeschlossen und die Anlage soweit wider in betrieb genommen. Entrauchungs Protokoll / Dokumentation nicht gefunden					

Rechnung R-2019.09.25 vom 22.09.2019		Seite 3	Übertrag von Seite 2		317,63	
Beschreibung unserer Leistungen		Menge	Preis	% MwSt. €	Betrag	
am 11.03.2015 von 07:00 bis 12:30 Uhr = 05:30 (TS)		5,50				
am 12.03.2015 von 14:00 bis 16:00 Uhr = 02:00 (TS)		2,00				
am 12.03.2015 von 17:00 bis 18:00 Uhr = 01:00 (TS)		1,00				
	08:30	8,50				
Ausführung 12.03.2015, A-Schein 635.1		3	38,50	19,0	21,95	115,50
An- und Abfahrt vom 02.03.2015		88	0,30	19,0	5,02	26,40
Die Firma begleitet und gemeinsam den Fenster gesucht mit HPS Herr Wöhrl und behoben.		Km				
Leistungsempfänger: Retkauf II S.a.r.l. 16 rue Erasme L-1468 Luxembourg		Nettbetrag gesamt		459,53		
		MwSt. gesamt		87,32		
		Bitte zahlen Sie		546,85		