

Casys GmbH

Facility Management für Immobilien

Hagenauer Str. 42

65203 Wiesbaden Biebrich

Telefon: 0611-30 888 30

Fax: 0611-30 888 85

Arbeitsschein-Nr. 211 - 1

Leistungsnachweis

Objekt:

EKZ Rödermark

Ober-Rodener-Str. 13-17

63322 Rödermark

☐ Takko

Außenanlage

Art der Arbeiten:

Leistungsorte:

☐ DM - Markt

☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG

☐ Dänisches Bettenlager

☒ EKZ Rödermark

☐ Kaufland

☐ OBI-Baumarkt

☐

☐

Stolperfalle Parkplatz zwischen E-H Kienntleim
hat sich durch Frost um 5 cm gehoben.
Kienntleim rausgenommen und untergrund abgenommen
Pflastersteine die sich gespalten haben ca. 1,25 m² rausgenommen
und untergrund mit Splitt 2/5 aufgefüllt, Pflastersteine
wieder eingesetzt.

im Auftrag

Menge / Einheit	Material
An ca. 10 Splitt	88 Km
Splitt 2/5	15 kg

Datum:	von:	bis:	Monteur:
26.11.2013	1230	1715	Tayfun Sökmen
26.11.2013			

OBI 449

OBI GmbH & Co. Deutschland KG
Filiale Rödermark

Ober-Rodener-Straße 18

63322 Rödermark

Telefon: 06074/696200

Telefax: 06074/6962020

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung