

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 415 - 2

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsort:

- ☐ Aussenanlage
☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
☐ EKZ Rödermark (Sonder-Arbeiten)
☒ Kaufland

Art der Arbeiten:

Alle Revisionsschächte der Füllrohre vom Dach geöffnet und alle Deckel mit Dichtungen richtig montiert.

- Kaufland hatte in der KW 32 überroll Wasser wegen falscher montage der Deckel, die Massnahme musste zeitnahe (sofort) ausgeführt werden weil starker regen angesagt war. Starker regentfall um 17:00 Uhr. Wenn das nicht erfolgt wäre, wären Wasserschäden entstanden.

Anzahl der Schächte = 16

Nr. 11 kann nicht geprüft werden diese steht in der Malkereiabteilung hinter den Kühlschränken

Menge / Einheit	Material
Dichtung	8-mal HT 100 = 1,38€/stück
Gleitmittel	7-mal für kunststoffrohre = 3,10 €/stück
Muffenstopfen	6-mal HT 100 = 2,36€/stück

Datum:	von:	bis:	Monteur:
11.08.2014	1700	2215	Tayfun Sökmen
11.08.2014			

705

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Str. 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon: 0 66 74 40 78 10
Telefax: 0 66 74 40 78 14 10

Kunde bestätigt Ausführung

Tayfun Sökmen

Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
Rödermark